

□ 능동 추5-2 환경분석

- 시나리오 : Type 2, N-LOS 환경
- 좌표 : 127° 4′ 42.5“(경도), 37° 33′ 23.3”(위도)
- 능동 추5-2는 고정측정으로 목적건물 뒤에 있는 N-LOS 환경으로 목적건물인 LG전자대리점 주차장에 위치해 있으며, 송신소에서 직선 거리 약 82m거리에 위치해 있다.




그림 154 능동 추5-2 N-LOS 주변 환경

- 북 : 2m 높이의 주차장 담장이 가로막고 있으며, 담장너머로 2층 규모의 상업용 건물이 밀집되어 있다 .



그림 155 능동 추5-2 지점에서 본 북쪽 전경

- 동 : LG전자대리점 주차장 진입로가 있으며 좌우측에 2층 상업용 건물이 둘러싸고 있다.



그림 156 능동 추5-2 지점에서 본 동쪽 전경



- 남 : 약 10m 앞에 목적건물인 2층 높이의 LG전자대리점이 송신소 방향을 가로막고 있다.



그림 157 능동 추5-2 지점에서 본 남쪽 전경

- 서 : 주차장 진입로 정면으로 2층 상업용 건물이 가로막혀 있으며, 옆 건물과의 간격이 밀집되어 있다.



그림 158 능동 추5-2 지점에서 본 서쪽 전경

○ 능동 추5-2 세부 측정지점

- 송신소에서 11시 방향으로 약 82m 떨어진 LG전자대리점 주차장 끝에 위치하고 있으며, 목적건물과 약 10m 이격되어 있다.



<측정지점>



<송신소 방향>

그림 162 능동 추5-2 세부 측정지점