

□ 강남 11 환경분석

- 시나리오 : Type 2, N-LOS 환경
- 좌표 : 127° 1' 27“(경도), 37° 29' 34.92”(위도)
- 강남 11은 N-LOS 환경으로 송신점에서 직선거리 약 711m 지점, 서초대로 70길 위 서초신동아1차아파트 출입구에 위치하고 있다. 경로 상에 삼성전자 서초사옥건물 및 3층 높이의 서운중학교건물이 위치해 있다. 또한 수신점 뒤쪽으로 13층 높이의 아파트가 위치해 있다.




그림 344 강남 11 주변 환경

- 북 : 이면도로인 서초대로70길을 따라 좌측엔 4층 빌라촌과 스포츠 센터가 있으며 우측엔 서운중학교가 있다.



그림 345 강남 11 지점 북쪽 전경

- 동 : 서운대로 15길을 중심으로 좌측에는 서운중학교, 우측은 15층 규모의 우성아파트가 있다.



그림 346 강남 11 지점 동쪽 전경

- 남 : 서초대로 70길을 중심으로 좌측엔 12층 규모의 우성아파트 단지가, 우측엔 13층 규모의 동아아파트 단지가 넓게 분포하고 있다.



그림 347 강남 11 지점 남쪽 전경

- 서 : 서운로 15길을 중심으로 좌측엔 13층 규모의 서초 동아아파트 단지가 우측엔 4층규모의 다세대주택이 분포하고 있다.




그림 348 강남 11 지점 서쪽 전경

○ 강남 11 세부 측정지점

- 서초70길 4거리에서 남쪽으로 3m 떨어진 우성아파트 담장에 위치하고 있으며, 1시 방향으로 약 711m 이격된 위치에 송신소가 있다.



<수신지점>



<송신소 방향>

그림 352 강남 11 세부 측정지점